

**АКТ
СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

«11» сентября 2023г.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКД

Название здания: Многоквартирный жилой дом

Адрес: с.Турунтаево, ул.50 лет Октября д.10

Владелец/балансодержатель:

Год ввода в эксплуатацию: 1962

Срок службы здания:

Этажность: 2

Материал стен: дерево

Количество подъездов: 1

Количество квартир: 8

Количество лифтов: 0

Общая площадь дома: 635,44кв.м

Подвал: нет

Кровля: двускатная

Мансарда: нет

Чердак: есть

СОСТАВ КОМИССИИ

Комиссия в составе: председатель комиссии:

Зам.главы МО «Турунтаевское» СП Вербицкий П.Н.

И.О.директора МУП «Турунтаево» Мильвит С.Г.

специалист БТИ+ Янькова С.В.

представителей собственников дома:

собственник квартиры №

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состояние	Необходимость ремонта
Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.		После кап.ремонта	Кап.ремонт
свесы	пог.м.			Не требуется
желоба	пог.м.		Отсутв.	Не требуется
защитные ограждения	пог.м.		Отсутв.	Не требуется
Крыша				

стропильная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные продухи	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
слуховые окна	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.		удовлетворительное	Не требуется
наружный водосток	пог.м.		отсутствует	требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.		отсутствует	требуется
Фундаменты				
цоколь	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
отмостка	кв.м.		не удовлетворительное	требуется
приямки	шт.		отсутствуют	
крыльца	шт.		неудовлетворительное	требуется
Стены				
Наружные	Кв.м		деревянные	требуется
Внутренние	Кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Столбы	шт		удовлетворительное	Не требуется
Фасад				
архитектурная отделка	кв.м.		отсутст.	Кап.ремонт
плиты балконов и лоджий	шт.			
ограждение балконов и лоджий	пог.м.			
подъездные козырьки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
межпанельные швы	пог.м.			
пожарные лестницы	пог.м.			
эркеры	кв.м.			
Проемы				
дверные заполнения	шт.		удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	шт.		удовлетворительное	Не требуется
подвальные окна	шт.		удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Внутренние конструкции и оборудование				
Перекрытия				
междуэтажные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
подвальные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
Балки (ригели) перекрытий и покрытий			удовлетворительное	Не требуется
Лестницы	кв.м.		Удовлетв.	Текущий
Тамбурные двери	шт.		неудовлетворительное	требуется
Остекление в местах общего пользования	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
Мусоропроводы	шт.		нет	
загрузочные клапаны	шт.		нет	

мусоропроводов				
Внутренний водосток	пог.м.		нет	
Почтовые ящики	шт.		нет	
Печи	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Кухонные очаги	шт.		нет	
Центральное отопление				
отопительные приборы мест общего пользования	шт.		отсутствует.	
горизонтальные трубопроводы	пог. м			
вертикальные трубопроводы	пог. м			
задвижки	шт.			
прочая запорная арматура	шт.			
тепловые пункты	шт.		отсутствуют	
теплоизоляция трубопроводов	пог. м			
общедомовые приборы учета	шт.		Отсутст.	
Горячее водоснабжение				
Холодное водоснабжение				
горизонтальные трубопроводы	пог. м		отсутствует	
вертикальные трубопроводы	пог. м			
задвижки	шт.			
прочая запорная арматура	шт.			
общедомовые приборы учета	шт.		отсутствуют	
Канализация (водоотведение)				
горизонтальные трубопроводы	пог. м		отсутствует	
вертикальные трубопроводы	пог. м			
ливневая канализация	пог.м.		Отсут.	
Электрооборудование				
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЦВУ)	шт.		После кап.ремонта	кап.ремонт
щит распределительный этажный	шт.		удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.		удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.		удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.		удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.		удовлетворительное	Не требуется
Подвалы				

Входы в подвалы	Шт		Отсутств.	Не требуется
Изоляция трубопроводов	м		Отсутств.	требуется
Элементы благоустройства				

ВЫВОДЫ

Требуется . кап ремонт фасадов. Текущий ремонт; штукатурного слоя внутренних стен.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Зам. главы Вербицкий П.Н.

И.О.директора МУП «Турунтаево» Мильвит С.Г.

специалист БТИ+ Янькова С.В.
собственник квартиры №