

АКТ  
осмотра технического состояния многоквартирного дома

Дата составления: 24 апреля 2024 года

Комиссия в составе: Глава Пушкарёв П.И.,

– ответственное лицо по многоквартирному дому: Бахманова Л.В.

– Ведущий специалист Данилова Ю.В. \_\_\_\_\_

(при необходимости указываются другие лица, участвующие в осмотре)

Населенный пункт: РБ, Прибайкальский район, с. Ярцы

Улица (проспект): нет \_\_\_\_\_

Номер дома: 1 \_\_\_\_\_

Корпус: \_\_\_\_\_

I. Общие сведения о многоквартирном доме

NN п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3	4
1.	Серия, тип проекта		
2.	Год постройки	дата	1968
3.	Общий строительный объем	куб. метров	6156
4.	Площадь здания - всего, в том числе:	кв. метров	1679,8
	жилой части здания		1481,3
	нежилых помещений функционального назначения		
5.	Количество этажей, наименьшее	штук	три
6.	Количество этажей, наибольшее	штук	
7.	Количество подъездов	штук	три
8.	Количество квартир	штук	36
9.	Количество проживающих	человек	36
10.	Наличие совета дома(в процессе оформления)	да/нет	
11.	Дата первой приватизации помещения в многоквартирном доме	дата	01.11.2008г

1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

NN п/п	Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, инженерного оборудования, элементов благоустройства	Виды работ	Год проведения
1.	Электроснабжение		1968
2.	Теплоснабжение		1968
3.	Холодное водоснабжение		1968
4.	Горячее водоснабжение		1968
5.	Водоотведение		1968
6.	Лифтовое оборудование, лифтовая шахта		
7.	Крыша	Кап.рем.	2020
8.	Фасад		
9.	Фундамент		1968
10.	Несущие и ненесущие строительные конструкции, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши,		1968